

Stenreder

I alle konstruktioner kan der forekomme stenreder. Stenreder opstår, når betonen ikke er vibreret korrekt. En stenrede er ikke nødvendigvis gennemgående, men der vil efterfølgende ofte opstå revner i betonen som kan tillade vandindtrængning.

Når der sker vandindtrængning i konstruktionen, vil det blandt andet medføre korrosion af armeringen.

Udbedringen kan opnås ved at Renesco udhugger omkring stenreden hvor vi efterfølgende laver en ny tilstøbning. Derefter bores der ind midt i konstruktionen, hvor vi udfører en injicering, som både vil standse vandet og samtidigt beskytte armeringen.

